



RICHIAMO DI PRODOTTI:

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE MOTOSEGHE MAKITA / DOLMAR

CODICI PRODOTTO INTERESSATI

MARCHIO	MODELLO	COD. PRODOTTO	CILINDRATA	NUMERO DI SERIE		
				prime cifre	da	a
Makita	Motosega	DCS6401	64 cc	040*****	048912	492097
Dolmar	Motosega	PS6400	64 cc			
Makita	Motosega	DCS7301	73 cc	039*****	004459	492129
Makita	Motosega	EA7300	73 cc			
Dolmar	Motosega	PS7300	73 cc			
Dolmar	Motosega	PS7310	73 cc			
Dolmar	Motosega	PS7900	79 cc	038*****	021155	492189
Makita	Motosega	DCS7901	79 cc			
Makita	Motosega	EA7900	79 cc			
Dolmar	Motosega	PS7910	79 cc			

In seguito al riscontro di un difetto di funzionamento del prodotto, MAKITA S.P.A., temendo effetti nocivi per la sicurezza dei consumatori e avendo sempre la massima attenzione per i propri clienti, ne ha deciso il ritiro dal mercato. L'attività di ritiro riguarda esclusivamente i modelli di motosega sopra specificati.

Motivo del richiamo del prodotto: è stato accertato che il freno automatico della motosega si attiva troppo tardi e, in caso di contraccolpo, la lama può colpire l'utente. Le componenti della motosega coinvolte sono la protezione mano ed il meccanismo di azionamento del freno a catena.

Ad oggi, nessuna segnalazione di incidenti è stata comunicata a MAKITA S.P.A., né sono stati presentati reclami dai consumatori.

Cosa dovete fare:

Se avete acquistato una motosega con i codici sopraindicati, cessate di utilizzarla e non vendetela a terzi. Quindi, restituitela prima possibile a MAKITA S.P.A., Via Sempione 269/A – 20028 San Vittore Olona (MI), che provvederà, a sua discrezione, a ripararlo o sostituirlo con uno nuovo. MAKITA S.P.A. si assumerà tutte le spese di spedizione di questo richiamo.

Qualora siate dei distributori, trasmettete a tutti i Vostri clienti il presente avviso, affinché tutti gli acquirenti siano informati.